日付 : R8. 04/23

車両チェックシート

管理番号 : 0438109

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年04月	TKG-FD9JMAG	アルミウィング	FD9JMA-10301

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
492,880km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,760　mm　幅：2,400　mm 高：2,440　mm　門高：2,330　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	時々電源入らない
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	△	2.0 電源入らない
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	〇	後:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L×1個

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6D8253」	平成27年

【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段（前方1段）。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。ウイング内張り割れ。左サイドバンパーステー曲り。ボデー看板消し塗装有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　※R2/11走行距離:252,539km時クラッチOH済(記録簿有)。キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。フロントパネル、フロントバンパー凹み。安全窓ロック爪折れ。エンジンキー2本（メインキー1本）。燃料タンクキー2本。ボディキー3本。

記録簿　有（H29/9、R2/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	11	11	
	—	—	
9	9	10	9
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : アルミ　備考 : ノーマルタイヤ