日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438111

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年03月	QKG-CG5ZA	ウイング	CG5ZA-12223

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
742,469km	380PS／279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,620　mm　幅：2,400　mm 高：2,640　mm　門高：2,540 mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	電源入らない。アンテナ伸縮不良。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ。左右ステー錆び

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ グリップ剥がれ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本(スペア2)。燃料タンクキー4本。アドブルーキー1本(キャップ不具合の為施錠不可)。ボデーキー1本(シリンダ固着)。コンソール欠品穴。オイルレベルゲージ折損。Fガラス点傷多数。キャブ指定色。右サイドバンパー欠損。
記録簿	有（H29/3～R3/12、R5/6～R7/12）

タイヤ残量

単位 : mm

	12	9	
	11	5	
14	11	13	11
11	12	12	13
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアタイヤ欠。2軸目右以外スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「14W-01055」	平成26年01月

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ(左ウイング庫内灯断線)。引き出しフック9対(曲がり箇所有り)。庫内キズ汚れ。左ウイング内張り破損箇所有り。天井歪み。左右貫通工具箱。右側ステンレス工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】