日付：R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号：0438113

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年11月	TKG-FRR90S1	平ボディ	FRR90-7053536

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
362,652km	190PS／140KW	M/T　6速	エアー	長：6,220 mm　幅：2,170 mm 高：400 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、鉄板 一部鉄板ボルト固定

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ ビニールカバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本（キーレス付き）、R8.4月　362648km時　インジェクター交換、車両突入防止装置エンドキャップ左右欠損、右側ドアフェンダーカバー損傷
記録簿	有（R2/3、R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
7	8	8	8
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「2RMT 197R」	平成25年09月

【備考】ロープフック左右17対、足掛け2ヶ所、3方開、床板鉄板張り3ヶ所（各床フック一対ずつ溶接）、床板腐食有り、リア側シート立てポール（固定）

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ