日付 : R8. 04/23

車両チェックシート

管理番号 : 0438125

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年03月	2RG-FEB50	平ボディ	FEB50-591566

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
101,684km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：4,350 mm　幅：2,060 mm 高：380 mm　門高： mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	サプライポンプ取付にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	強制再生不良(水温上がらず)
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	吹き出し口フィン割れ・外れ。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	車両制御システム アクティブサイドガードアシスト異常。ブレーキパッド摩耗ランプ。
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	電源入らず。
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ＬＥＤ 左レンズ傷。
ウィンカー	△	後:左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	△	左ミラー割れ。アンダーミラーキャップ欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。シフトノブ社外品。キャブルーフ凹み。 スマートキー1個(リモコンでドアロック不良)、燃料タンクキー1本。
記録簿	有（R7/3）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	6	
	—	—	
5	5	5	6
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ。スペア欠品。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「51EH 5341R 0513」	令和4年

【備考】リヤアオリ曲がり(左ロック不良)。アオリ内側板割れ有り。
左セイコーラック不良。左バーチカルロック不良。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ