日付 : R8. 04/27

車両チェックシート

管理番号 : 0438131

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和7年01月	2PG-CYJ77D	アルミウィング	CYJ77D-7009883

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
160,422km	380PS／279KW	A/T　スムーサー　１２速	エアー	長：9,680　mm　幅：2,400　mm 高：2,655　mm　門高：2,580 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-RS

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ 有り
スマートキー2個　ドアキー2本　燃料タンクキー4本　ＡｄＢｌｕｅタンクキー2本　ボディキー3本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	3	8	
	2	7	
0	1	5	4
0	0	5	4
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	245/80R17.5	245/80R17.5	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
スペア		245/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 : スタッドレスタイヤ（スペアタイヤはノーマルタイヤ※バーストします）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKV（D-LWCKYG0T009850B） 「W9KK654」	令和7年

【備考】煽り4方開　セイコーラック2対　回転式中柱　ラッシングレール2段　鳥居型引出しフック9対　LED庫内灯4個　90度ストッパー1対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ