日付 : R8. 04/27

車両チェックシート

管理番号 : 0438138

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年02月	2KG-XZU655M	ドライバン	XZU655-0017715

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
66,928km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,500 mm　幅：1,770 mm 高：2,180 mm　門高：2,060 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	〇	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ
ミラー	〇	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	〇	スチール 100L 前側底面凹み(漏れ無し)

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本(スペア1)、ボデーキー1本、左ブレーキレンズ焼け(ウインカーに写真添付)、F右フェンダー破損、バキュームタンク凹み、走行関係バキュームに写真添付)
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	0	7	
	—	—	
1	2	0	0
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : F左片減り及び割れ・変形有り

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V052K94-01」	令和6年
【備考】左側スライド式サイドドア、R跳ね上げ扉、ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、庫内キズ汚れ有り、左側工具箱			
跳ね上げゲート/ラジコン	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2311008027」	令和5年11月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1570mm、全幅1810mm、有効幅1670mm、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ