日付：R8. 04/28

車両チェックシート

管理番号：0438139

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年02月	2DG-FR1AHC	冷凍バン	FR1AH-110380

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
162,579km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,360 mm　幅：2,270 mm 高：2,300 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー1本、スペアキー2本、オートクルーズ。

記録簿　有（R6/6～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	3	5	
	—	—	
6	5	11	11
8	8	8	7
スペア	14	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：3軸目右2本スタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10218 「B240006」	令和6年01月

【備考】ラッシングレール2段、ラッシングレール2段、ジョロダー4列、LED庫内灯2列、左観音式ステンレスサイドドア、リア観音扉ステンレス、水抜き穴前後2対、エアリブ、パレティナガイド、キーストン、断熱厚み:リヤ100mm、サイド100mm、左右リアFRP製工具箱。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA 「383100547BL」	令和5年12月

【備考】結露防止シート、－35℃設定、1hで14℃→－14℃迄確認済。アワーメーター1412h。差し込み口未制作スタンバイコード有。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ