日付：R8. 04/28

# 車両チェックシート

管理番号：0438140

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ふそう | 令和5年04月 | 2RG-FEAV0 | ドライバン | FEAV0-601175 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(ロング) |
|---|---|---|---|---|
| 17,361km | 150PS／110KW | M/T　5速 | バキューム | 長：4,350 mm　幅：1,770 mm<br>高：2,250 mm　門高：2,160 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | インタークーラーホース<br>滲み。 |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ | ＬＥＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　スマートキー2ケ、ドアキー2本、ボデーキー2本

記録簿　有（R7/3～R7/9）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 | 6 | |
| | — | — | |
| 5 | 4 | 6 | 6 |
| — | — | — | — |
| スペア | 8 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 195/85R16 | 195/85R16 | |
| | — | — | |
| 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 195/85R16 | — |

素材：スチール　備考：

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ドライバン/サイドドア付 | パブコ | 「22-6N2119」 | 令和5年04月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、左中スチール製工具箱。 | | | |
| 跳ね上げゲート/ラジコン | パブコ | PRAM10-1475N<br>「S2301009036」 | 令和5年04月 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg、全長1560mm、全幅1800mm、有効幅1650mm、キャスター迄1320mm、庫内リモコン、ラジコン。 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |












【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|