日付 : R8. 04/27

車両チェックシート

管理番号 : 0438147

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年05月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-540772

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
502,550km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,390　mm 幅：2,330　mm 高：2,580　mm 門高：2,480mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン I 型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3497-5 「B220181」	令和4年
【備考】断熱リヤ30mm、ウィング30mm。アオリ無し。ジョロダーレール4列。左右エアラインレール。ラッシングレール3段。庫内灯6ヶ。水抜き穴前後2対。ウィングスイッチ前後2対。門口上部サーキュレータ4ヶ付(高さ2370mm)。観音扉左内張り破れ・穴あき・パレティナガイド外れ。ジョロダー2本。ジョロダーバー2本。リヤステップ縞板割れ・曲がり。左後方ウィングセイコーホルダー不良。フロント平高灯左右割れ。看板後有。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS100A-L2	令和4年
【備考】外気温+25℃　-30℃設定　+22.8℃　→　+5.5℃　確認(1h)。稼働時間3013h。スタンバイ130h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。インパネポケット欠品。フロントバンパー曲がり・凹み。 スマートキー1個。ドアキー2本。
記録簿	有（R5/2～R8/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	12	12	
	11	11	
11	12	11	11
9	12	7	10
スペア	3		—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : スチール　備考 : スペアー以外スタッドレス。