日付 : R8. 04/27

車両チェックシート

管理番号 : 0438148

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年01月	2KG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-124994

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
140,787km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,200 mm　幅：2,160 mm 高：690 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー、シリンダヘッド後ろ側にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付き、左ミラーカバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L サブタンク150L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー３本（メイン2本スペア1本）、燃料タンクキー２本、フロントガラス点傷多数
記録簿	無（R8/3）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	4		
	—	—		
8	8	6	7	
—	—	—	—	
スペア	12	—		

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 : フロント段ベリ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「3343 273C」	

【備考】未使用平ボデー載せ替え、床板そり有り、足掛け1対:後部1箇所、ロープフック14対:後ろ3ケ、前立て裏側ロープフック1対、アオリ3方開、リアアオリ高さ580mm

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ