日付 : R8. 04/27

車両チェックシート

管理番号 : 0438158

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年08月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-525314

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
842,775km	420PS／309KW	M/T　7速	エアー	長：9,520 mm　幅：2,410 mm 高：2,650 mm　門高：2,560 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	前デフ後ミッドシール 漏れ（ガタ有り）。前デフ取付付近にじみ。
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有。前右キャブサスエアー漏れ。右メッキコーナーパネル割れ・外れ。
アイドリングストップ付き。オートクルーズ付き。
エンジンキー1本。キーレスリモコン1個。ボディキー1本。

記録簿　有（H30/2～R7/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	5	
	7	10	
4	4	3	2
2	2	4	3
スペア	2	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材 : アルミ　備考 : ノーマル・スタッドレス混合。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「779A7213」	平成29年

【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。観音扉コンパネ入れ付。
床前方ケズレ・腐食(前たて下側雨漏れ跡)。右リヤフェンダーつぶれ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ