日付：R8. 04/27

車両チェックシート

管理番号：0438159

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年03月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-522092

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
612,164km	380PS／279KW	A/T　イノマット　１２速	エアー	長：9,620　mm　幅：2,400　mm 高：2,580　mm　門高：2,500 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース 取付滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	割れ 左カバー（補修有）

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。エンジンキー1本（メインキー1本）。キーレスリモコン1個。
記録簿	有（H29/8～R5/5、R7/2、R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	14	14	
	14	14	
11	11	11	11
9	8	10	10
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ。リヤ6本再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「16W-10477」	平成28年

【備考】鳥居型引き出しフック9対。センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。床板削れ有。リヤ台枠凹み。

格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「17T010421N」	平成29年

【備考】PG寸法：全長1570㎜　全幅2290㎜　有効長1240㎜　有効幅2215㎜。最大荷重1000kg。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ