日付：R8. 04/27

車両チェックシート

管理番号：0438160

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年09月	SDG-FRS90S1	平ボディ	FRS90-7000383

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192,459km	190PS／140KW	M/T　6速	エアー	長：4,610 mm　幅：2,150 mm 高：820 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量なし、調整不可。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	センターデフロック。

特記事項　パートタイム4WD(センターデフロックスイッチ付)。キャブ内キズ・汚れ有。キャブ下側塗装有。
アイドリングストップ付き。
エンジンキー1本(メイン、キーレス付)。
※R3/10走行距離:127,138km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（H27/1～R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	11	10	
	—	—	
12	12	11	11
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	「B1408024」	平成26年
【備考】2段アオリ(1段目400mm)。ボデーサビ、腐食穴あき有。			
垂直ゲート	極東開発工業	V803C-1MKT2 「14T080193N」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1000mm。全幅2130mm。有効長890mm。有効幅1995mm。最大荷重800kg。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ