日付 : R8. 04/30

車両チェックシート

管理番号 : 0438161

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年05月	QKG-FS50VZ	セルフローダー	FS50VZ-530263

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
490,130km	420PS／309KW	M/T　7速	エアー	長：9,025 mm　幅：2,415 mm 高：210 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース エアコンプレッサー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	〇	7速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左ミラーキャップ割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	キャリア取付面 滲み
デフロック	◎	

特記事項　キャブ天井凹み　キャブ内 傷･汚れ 有り　エア漏れ有り　LEDマーカーランプ不灯部有り　作業灯不灯
エンジンキー5本（メインキー2本）　キーレスリモコン1個　燃料タンクキー2本

記録簿　有（H26/8～R4/6、R6/12～R8/1）

タイヤ残量

単位 : mm

	10	8	
	8	10	
7	9	7	9
5	5	7	9
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材 : スチール　備考 : ミックスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	キャリーラック		平成26年

【備考】重機運搬車　煽り4方開※左右煽り曲がり有り　ロープフック13対　ロープ穴13対　床フック1対　スタンションポール3対　スタンションホール7対　ハイジャッキ　手動歩み板１ｾｯﾄ　床鉄板凹み　WHITE製ウインチ（SN 115138732／331747 101833-1／300110A9821BAAGM）

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ