日付：R07. 05/02

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0537006

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-108809

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,877km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：4,600 mm 幅：2,170 mm 高：2,050 mm 門高：1,870 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 擦れ シートカバー付き、カバー破れ有り
ヘッドライト	○	LED 左レベライザー不動
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボデーキー4本

記録簿　有（R6/9、R6/12）

タイヤ残量

単位：mm

	11	12	
	—	—	
2	1	0	1
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアキャリア欠、右リヤ外側片減り

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF 「E5G5052」	平成30年12月
【備考】リヤシャッタードア、ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、パレティナガイド、水抜き穴前後4ケ、断熱厚みサイド50mmリヤ25mm、シャッター開時庫内高さ1980mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-EP32	平成30年
【備考】-32℃設定、1時間運転17.0℃→-8.5℃確認			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB 3H 「G5G1533」	平成30年12月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1510mm、全幅2140mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1220mm、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ