日付：R07. 05/12

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0537026

## 車 両 情 報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 東邦 | 令和 3年2月 | | セルフローダー | 国［01］115777 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 116,482km | | | エアー | 長：9,500 mm 幅：2,990 mm<br>高: mm 門高： mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ／ | |
| オイル混入 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| 水混入 | ／ | |
| 水漏れ | ／ | |
| 燃料漏れ | ／ | |
| 排気 | ／ | |
| マフラー | ／ | |
| ターボ | ／ | |
| 冷却水吹返 | ／ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ／ | |
| ギア抜け | ／ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ／ | |
| スターター | ／ | |
| オルタネーター | ／ | |
| P/W（運転席） | ／ | |
| P/W（助手席） | ／ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | ／ | |
| オーディオ | ／ | |
| バックカメラ | ◎ | カメラのみ（動作確認済） |
| 電格ミラー | ／ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ／ | |
| ヘッドライト | ／ | |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ／ | |
| ミラー | ／ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ／ | |
| ハンドル | ／ | |
| 燃料タンク | ／ | |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ／ | |
| オイル漏れ | ／ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項 右サイドガード曲がり

記録簿　有（R3/5～R6/5）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 | 3 |
| 10 | 9 | 10 | 10 |
| 3 | 5 | 5 | 3 |
| スペア | | 6 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 |
| 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 |
| 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 265/60R22.5 | — |

素材：スチール　備考：

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| | 東邦車輛 | TD50J3C3S<br>「TD50J3C3S-G502」 | 令和 2年9月 |

【備考】床板部分前から5300mm・2450mm、前側工具入れ、ロープフック22対、床フック1対、自動歩み板

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

【備考】

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 小 | |




【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|