日付：R07. 05/15

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0537051

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7098970

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
723,747km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,210 mm 幅：2,260 mm 高：2,100 mm 門高：2,090 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、ロッカーケース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ アルミ縞板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	左ドア側擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコン付きエンジンキー１本、エンジンキー１本、ボディキー4本、冷凍機ベルト傷、パワーゲート右側パーツ欠損

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
7	7	8	8
—	—	—	—
スペア		5	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：総輪スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H161974」	平成28年9月
【備考】断熱材サイド75mmリア75mm、左側片開き式サイド扉、ラッシングレール2段、庫内灯LED3ケ、90度ストッパー、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴4ヶ所、右側ステンレス工具箱、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H161974」	平成28年9月
【備考】-30℃設定、1hで20℃→-5℃迄確認済、累積稼働時間11678時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「16T078740N」	平成28年7月
【備考】全長1555mm、全幅2320mm、有効幅2210mm、キャスターストッパー迄1230mm、最大昇降質量1000kg、ラジコン、庫内リモコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ