日付：R8. 05/01

車両チェックシート

管理番号：0538006

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年02月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-131803

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
75,009km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,330 mm　幅：2,270 mm 高：2,220 mm　門高：2,140 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本（スペア１本）、ボデーキー３本

記録簿　有（R5/5～R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	MA220534	令和5年01月
【備考】ラッシング2段、左サイド観音ドア、LED庫内灯３列、水抜き穴4ケ、結露防止シート、パレティナガイド、断熱厚みリヤ50mm・サイド50mm			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50DC 「245700752BL」	令和4年
【備考】－30℃設定、外気温21℃時1ｈ（22.6℃→－1.1℃）確認、積算稼働時間2484ｈ			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2212007518」	令和4年12月
【備考】全長1550mm、全幅2340mm、有効幅2210mm、ストッパー迄1400mm、ラジコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ