日付 : R8. 05/01

車両チェックシート

管理番号 : 0538007

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和5年01月	2RG-CW5FL	アルミ平	JNCMC10D9PU077979

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
154,684km	400PS／294KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,500 mm　幅：2,350 mm 高：400 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。フロントバンパー左曲がり・カバー割れ。 エンジンキー1本。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー1本（AdBlueタンクキーと併用）。
記録簿	有（R5/8）

タイヤ残量

単位 : mm

	11	12	
	—	—	
10	10	10	9
8	9	7	9
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材 : スチール　備考 : スペアー以外スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	園井ボデー		

【備考】丸カンフック7対。スタンション穴4対。作業灯2ヶ。アオリ穴あき割れ有り。
アオリロープ穴6対(割れ有)。前立てスタンション入れ、溶接割れ有り。リヤバンパー左カバー欠品。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ