日付 : R8. 05/01

車両チェックシート

管理番号 : 0538014

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成29年03月	ABF-TRY230	ドライバン	TRY230-0127998

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
76,873km		A/T　４速	バキューム	長：3,100 mm　幅：1,720 mm 高：1,860 mm　門高：1,740 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ハロゲン 右側取付部割れ
ウィンカー	〇	右テールランプ取付部曲がり
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左側ミラーカバー割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、ボデーキー欠損、キャブルーフサビ有り、天張り汚れ、右ドアチェッカー取り付け部破損(キャビン形状欄に写真添付)、左ミラーステー曲りの為ミラー格納時フロントガラスにあたる エンジン馬力:133ps
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	3	3	
	—	—	
2	3	3	5
—	—	—	—
スペア	1	7	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : スチール

備考 : タイヤサイズ:フロント2本175/75R15 、リア4本145/80R13　スペア残量:F7mm R1mm

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	SUGAWA SHATAI CO.LTD	「J00586-1」	平成29年03月

【備考】庫内灯2ケ、左側吊り棚1ケ、ラッシングレール１段、ベンチレーター前2ケ後ろ1ケ、足掛け1対、跳ね上げドア、引き出し式足掛け付き後部アオリ、後部アオリセイコーラック、庫内キズ汚れ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ