日付：R8. 05/02

車両チェックシート

管理番号：0538017

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年03月	2RG-FEB50	ドライバン	FEB50-600593

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
45,181km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：4,520 mm　幅：2,080 mm 高：2,060 mm　門高：1,980 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ラジオ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　スマートキー２本、ドアキー2本、ボデーキー２本。

記録簿　有（R7/1～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「22-6N1579」	令和4年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3個、左側スライド式サイド扉。			
跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1475N 「S2211005302」	令和4年
【備考】最大昇降質量1000kg、PG寸法：全長1555㎜、全幅2110㎜、有効幅1960㎜、キャスターストッパー迄1305㎜、庫内リモコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ