日付 : R8. 05/02

# 車両チェックシート

管理番号 : 0538018

## 車 両 情 報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | 令和3年06月 | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-123384 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 271,077km | 240PS／177KW | A/T　プロシフト　６速 | エアー | 長：6,430　mm　幅：2,170　mm<br>高：2,110　mm　門高：2,100 mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | アルミ縞板 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | △ | ＬＥＤ<br>左反射板外れ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | 〇 | リヤエアサス、ひび |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | ステール<br>200L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン/サイドドア付 | 東プレ | 「F212759」 | 令和3年06月 |

【備考】断熱リヤ、サイド共に50㎜。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。左片開き式サイド扉。

| 直結 | 東プレ | XV82LOC-U | 令和3年06月 |
|---|---|---|---|

【備考】外気温+25℃　-30℃設定　+23℃　→　-4.5℃（1h確認）。稼働時間4079h。

| 格納ゲート | 極東開発工業 | CG1002K-B3MRA2<br>「21T038862N」 | 令和3年 |
|---|---|---|---|

【備考】PG寸法：全長1575㎜　全幅1990㎜　有効長1260㎜　有効幅1915㎜。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 可) |













【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ有り。左ドアパネル凹み。エンジンキー3本（メインキー2本）。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー1本。ボディキー2本。 |
|---|---|
| 記録簿 | 有（R4/9～R8/1） |

### タイヤ残量

単位 : mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3 | 4 | |
| | — | — | |
| 2 | 5 | 6 | 5 |
| — | — | — | — |
| スペア | 0 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材 : アルミ　備考 : ノーマルタイヤ