日付：R8. 05/02

車両チェックシート

管理番号：0538019

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年04月	2KG-FK62F	アルミウィング	FK62F-606822

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,648km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：6,230 mm　幅：2,340 mm 高：2,430 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	右アーム曲がり。
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。右ドアヒンジ付近凹み。オートクルーズ付き。 R6.9/16　97282km時クラッチオーバーホール済み(記録簿有)。 エンジンキー1本。燃料タンクキー1本。ボディーキー1本。キーレスリモコン1個。
記録簿	有（R4/6～R7/4）

タイヤ残量

単位：mm

4	3		
—	—		
0	0	2	0
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ。スペアパンク。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「139C8895」	令和3年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。ウィングスイッチ前後2対。庫内灯4ヶ。			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1455 「S2102009054」	令和3年
【備考】PG寸法：全長1560mm。全幅2410mm。有効長1300mm。有効幅2260mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付き。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ