日付 : R8. 05/02

車両チェックシート

管理番号 : 0538021

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年02月	2KG-XZU722M	アルミ平	XZU722-0007503

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
68,412km	180PS／132KW	M/T　６速	バキューム	長：4,990　mm　幅：2,070　mm 高：2,150　mm　門高：1,980　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2)。突入防止装置左側溶接補修。ルーフラック。

記録簿　有（R4/8～R8/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	3		
	—	—		
4	4	4	4	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ			令和3年

【備考】コーション無し。庫内作業灯1ケ。左右アオリ高さ:590mm。Rアオリ高さ:480mm。ロープフック左右10対後ろ4ケ。セイコーラック。庫内キズ汚れ。右幌シート補修。左ステンレス工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ