日付：R8. 05/08

車両チェックシート

管理番号：0538023

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年12月	2RG-FEA20	ドライバン	FEA20-580887

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)
175,080km	130PS／96KW	M/T　５速	バキューム	長：3,540 mm　幅：1,770 mm 高：1,930 mm　門高：1,880 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ブローバイホース破れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。フロントグリル、ガタ。ブレーキジャダー有り(ディスクローターの不良、研磨又は交換要)。 エンジンキー1本。キーレスリモコン1個。ボディーキー2本。
記録簿	有（R4/11～R6/11）

タイヤ残量

単位：mm

	0	0		
	—	—		
0	0	0	0	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「096N7024」	令和2年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯2ヶ。庫内内張り割れ・穴あき。左門口溶接修理跡有り。			
垂直ゲート	パブコ	PREV08-1103 「S10708692」	令和2年
【備考】PG寸法：全長1000mm。全幅1780mm。有効長870mm。有効幅1640mm。最大荷重800kg。 庫内リモコン付き。道板付き。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ