日付 : R8. 05/08

# 車両チェックシート

管理番号 : 0538026

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | 平成29年03月 | TKG-FD9JLAG | アルミウィング | FD9JLA-19495 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 250,111km | 210PS／154KW | M/T　6速 | エアー | 長：6,240 mm　幅：2,390 mm<br>高：2,410 mm　門高：2,310 mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | △ | 映らない |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ＨＩＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>200L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　キャブ内汚れ・傷。エンジンキー3本（メイン2本）。ボディキー2本（固着の為使用不可）。

記録簿　無（）

### タイヤ残量

単位 : mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6 | 6 | |
| | — | — | |
| 5 | 8 | 8 | 5 |
| — | — | — | — |
| スペア | — | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | — | — |

素材 : スチール　備考 : スペアー欠品。全数再生タイヤ。

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| アルミウイング | パブコ | 「719C6468」 | 平成29年 |

【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左煽り内穴あき有。

【備考】

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |













【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|