日付：R8. 05/08

車両チェックシート

管理番号：0538027

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年07月	QKG-EXD52AE	トラクタ	EXD52AE-7000712

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
624,173km	460PS／338KW	セミA/T　スムーサー　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	エンジン右前オイルベタ（フロントケースからの滲み？）
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	〇	クラッチハウジング下部オイルベタ
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	〇	アナログ、デジタル アナタコ：120W-RS デジタコ：TD II-41

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	サイドアンダーミラーキャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷･汚れ あり エンジンキー2本（メインキー1本）　キーレスリモコン1個
記録簿	有（H29/7～R76）

タイヤ残量

単位：mm

9	9		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア	14	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：ミックスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	RM-13-C 「G2-11679」	平成28年
【備考】キャパシティー13000kg　第五輪荷重11400kg			
	極東開発工業	KS11-40S 「15W120019F」	平成28年
【備考】ダンプセミトレーラー用油圧ポンプ			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ