日付：R8. 05/11

車両チェックシート

管理番号：0538029

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年09月	QPG-FW1EXEJ	冷凍バン	FW1EXE-10395

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
942,152km	380PS／279KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,280　mm 幅：2,285　mm 高：2,180　mm 門高：2,160mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ブレーキ摩耗　スキャンツールにて現在故障Ｐ１５４５：始動回数異常を検出
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブティルト操作レバー部リッド開かず※オープニンワイヤー固着　フロント左右ショックアブソーバーオイル滲み　キャブ内 傷･汚れ･ビス穴･小物入れ欠品 あり
エンジンキー2本（メイン1本）　キーレスリモコン1個　燃料タンクキー4本　ボディキー4本　ボディ後部観音扉用キーレスリモコン1個

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	4	8	
	9	4	
3	4	8	8
9	10	11	11
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：前前軸･前後軸･後前軸･スペアタイヤ：ミックスタイヤ　後後軸：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F142683」	平成26年07月
【備考】断熱：ｻｲﾄﾞ４５㎜／ﾘﾔ４５㎜　ラッシングレール３段　エアリブ※割れ･凹みあり　パレティナガイド　LED庫内灯５個　90度ストッパー１対			
直結	東プレ	XZ72H0C-T 「F142683」	平成26年07月
【備考】中温仕様　ﾏｲﾅｽ５℃設定　外気１８℃時、１時間で１９.０→５.０℃確認　クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ１７４１時間			
跳ね上げゲート/ラジコン	新明和工業	RAM10-1456 「S50601246」	平成26年06月
【備考】庫内リモコン　全長１５５０㎜（キャスターストッパー迄１３１５㎜）×全幅２４８５㎜（サイドガイドレール内幅２２２０㎜　最大昇降荷重１０００kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ