日付：R8. 05/08

車両チェックシート

管理番号：0538030

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成12年11月	KK-RR1JJEA	送迎バス	RR1JJE-40215

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
121,918km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	△	チェックランプ点灯。 作動不良（C2）
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	ラジオ電源入らず
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	※R2/11走行距離:77,842km時クラッチOH(記録簿有)。エアー漏れ有り。前扉折戸自動。運転席ヒーター内、外気切り替えレバーキャップ欠品。運転席ヒーターモード切替レバーつまみガタ・キャップ欠品。エンジンキー2本、ドアキー2本。
記録簿	有（H13/11、H16/10～R3/11、R5/11、R6/11）

タイヤ残量

単位：mm

	3	9	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材：スチール　備考：タイヤサイズ：9R19.5　14PR
ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日野車体工業	JKK0117 「K49227」	平成12年

【備考】46席（補助席8）。モケットシート（破れ有り）。室内灯4ケ【1ケ不灯】。外装右側面ルーフ補修跡有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ