日付 : R8. 05/13

車両チェックシート

管理番号 : 0538031

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年03月	2RG-NLR88AR	アルミ平	NLR88-7006813

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
88,466km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：4,360 mm　幅：1,790 mm 高：390 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー ナビ兼用
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 98L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。キャブ上シートデッキ付き。アイドリングストップ付き。 エンジンキー2本(メイン×1、内キーレス付1本)。
記録簿	有（R3/9～R7/9）

タイヤ残量

単位 : mm

	5	5		
	—	—		
4	4	4	4	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平			

【備考】丸環フック3ヶ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ