日付：R8. 05/13

車両チェックシート

管理番号：0538032

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7135756

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
84,262km	210PS／154KW	M/T　6速	エアー	長：6,155 mm　幅：2,285 mm 高：1,960 mm　門高：1,950 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー 歪み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	〇	4速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー･サイド アンダーミラー欠品 左ミラーステー曲がり 右ミラーキャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	バッテリー不良（130E41L×2個）　キャブ内 傷･汚れ 有り エンジンキー2本（キーレスリモコン付メインキー1本）　ボディキー２本
記録簿	有（R6/9～R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	7	6	
	—	—	
6	7	6	7
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F190033」	平成30年11月
【備考】断熱：ｻｲﾄﾞ 75㎜／ﾘﾔ95㎜　ラッシングレール2段　エアリブ　パレティナガイド　水抜き穴4ヶ所　ＬＥＤ庫内灯3個　90度ストッパー1対　保冷カーテン（サイド･リヤ）			
直結/スタンバイ	東プレ	1.XV82LSC-U 「F190033」	平成30年11月
【備考】ﾏｲﾅｽ30.0℃設定　外気21℃時、1時間で20.0→ﾏｲﾅｽ6.5℃確認　クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ 2,109時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲｺﾝﾌﾟ 5,261時間			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D 「S91007892」	平成30年10月
【備考】庫内リモコン　全長1,550㎜（キャスターストッパー迄1,400㎜）×全幅2,350㎜（ステージ幅2,300㎜）　最大昇降荷重1,000kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ