日付：R8. 05/14

車両チェックシート

管理番号：0538034

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年04月	2PG-FS84HZ	アルミウィング	FS84HZ-500456

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
139,453km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,610　mm 幅：2,410　mm 高：2,650　mm 門高：2,560mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー2本。
記録簿　有（R7/9、R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	6	10	
	6	8	
8	4	8	10
8	10	4	5
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：1.2軸目及び4軸目外側スタッドレス。4軸目右側再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「24W-12066」	令和6年12月

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ有り。右側樹脂工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ