日付 : R8. 05/14

# 車両チェックシート

管理番号 : 0538038

## 車 両 情 報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ふそう | 令和6年04月 | 2PG-FS74HZ | アルミウィング | FS74HZ-548130 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 343,862km | 394PS／290KW | A/T　シフトパイロット　１２速 | エアー | 長：9,640　mm 幅：2,400　mm<br>高：2,650　mm 門高：2,550mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ◎ | デジタル |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ | ＬＥＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | ヒーター付き。左右カバー擦れ。 |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>300L 200L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ | |

特記事項　スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー2本(シリンダ固着)。左前車高灯不灯、右前車高灯セグメント切れ(LED)。

記録簿　有（R6/7～R7/10）

### タイヤ残量

単位 : mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7 | 8 | |
| | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 8 |
| スペア | 12 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | | 245/70R19.5 | — |

素材 : スチール　備考 : 1.2軸目スタッドレス。2軸目左再生タイヤ。

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| アルミウイング | パブコ | 「23-9A0308」 | 令和5年09月 |

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ有り。右側ステンレス工具箱。

【備考】

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 可) |













【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|