日付：R8. 05/14

車両チェックシート

管理番号：0538042

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年03月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-127882

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
157,973km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,340 mm　幅：2,280 mm 高：2,240 mm　門高：2,160 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。フロントタイヤ左右段減り。エンジンキー2本（メインキー2本）。ボディキー4本。
記録簿	有（R6/3、R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	5	3	
	—	—	
10	9	9	9
—	—	—	—
スペア	14	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレス。リヤ4本再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	MA210807	令和4年07月
【備考】断熱リヤ、サイド共に75㎜。ラッシングレール2段。左右後方上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。看板跡有。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50A-L2	令和3年
【備考】外気温+21℃　-30℃設定　+16℃→-8.5℃（1h確認）。稼働時間4010h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D「S2112005433」	(不明)
【備考】PG寸法：全長1555㎜　全幅2280㎜　有効長1290㎜　有効幅2215㎜。最大荷重1000kg。ラジコン付き。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ