日付 : R8. 05/14

車両チェックシート

管理番号 : 0538043

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和4年02月	2KG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7006819

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
151,885km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：5,300 mm　幅：2,340 mm 高：430 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。フロントバンパー左ヘコミ・左ライトベゼル外れ。 エンジンキー2本（メイン1本・内キーレス1本）燃料タンクキー1本、尿素タンクキー1本
記録簿	有（R8/4）

タイヤ残量

単位 : mm

	9	8	
	—	—	
13	13	13	13
13	13	13	13
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—	

素材 : スチール　備考 : スペアー欠品。前後プライ数違い。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	小平産業	DM17-10 「2112030」	令和3年12月

【備考】電動コボレーン（サニーホース付破れ有）作業灯2ヶ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ