日付 : R8. 05/15

車両チェックシート

管理番号 : 0538046

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年10月	2PG-GK5AAB	トラクタ	JNCMB22A4JU028644

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
554,034km	460PS／338KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	オイルエレメントベース取付・CCVケース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ・傷。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズひび割れ。エンジンキー2本（メイン2本）。

記録簿　有（R5/2～R7/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	14	14		
	—	—		
7	8	7	8	
—	—	—	—	
スペア		—	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : アルミ　備考 : スペアー無。スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	CP-1300B 「K46078」	平成29年10月

【備考】第五輪荷重11500kg。キャパシティー13000kg。作業灯1ケ。リヤ左右フェンダー割れ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
			飛石有(リペア 可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ