日付 : R8. 05/15

車両チェックシート

管理番号 : 0538052

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年02月	TKG-XZU620T	スライドダンプ	XZU620-0011695

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
88,866km	136PS／100KW	M/T　５速	バキューム	長：3,060　mm　幅：1,580　mm 高：370　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	〇	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2)。室内汚れ。キャブルーフ傷。
※R7/5走行距離:79,826km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（H29/5〜R7/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	6	
	—	—	
6	7	7	7
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	SD2-32 「S71299941」	平成28年12月

【備考】スライドダンプ。3方開。コボレーン。ロープフック左右4対。右側スコップ掛け。車内ダンプリモコン。スライドラジコン。荷台キズ汚れ有り。Rアオリ右上ヒンジハンドル欠損。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ