日付 : R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号 : 0538068

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年11月	2PG-FU74HZ	冷凍バン	FU74HZ-545019

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
396,458km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,350　mm 幅：2,270　mm 高：2,300　mm 門高：2,250mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ I 型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10063 「B230264」	令和5年05月

【備考】断熱リヤ75mm・サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。
左右上部LED庫内灯。水抜き穴前1ヶ・後2ヶ。リヤバンパーコーナーカバー左右割れ。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA	令和5年

【備考】外気温+2℃　-35℃設定　+4.3℃　→　-22℃　確認(1h)。稼働時間5113h。エバ高さ2100mm。

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。アイドリング不安定。 スマートキー2個、燃料タンクキー4本、AdBlueタンクキー2本、ドアキー2本。
記録簿	有（R6/11、R7/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	0	0	
	—	—	
3	3	3	3
3	0	0	4
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		295/80R22.5	—

素材 : アルミ　備考 : ノーマルタイヤ。 フロントタイヤ2本サイズ違いの為要交換（295/80R22.5）