日付 : R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号 : 0538079

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年01月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-121857

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
309,772km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,200 mm　幅：2,380 mm 高：2,420 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ 左レベライザー不動。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	メッキカバー付き。左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本(メイン2)。ダッシュボード糊跡及びキズ。シフトレバー前後方向ガタ。
記録簿	有（R5/1～R8/4）

タイヤ残量

単位 : mm

	13	13		
	—	—		
13	13	13	13	
—	—	—	—	
スペア	13	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W095G12」	令和3年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。引き出しフック5対。庫内キズ汚れ有り。右側工具箱。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA 「20T128122N」	令和2年12月
【備考】最大昇降荷重:1000kg。全長 1,570mm 。全幅 2,420mm 。有効幅 2,300mm。キャスターストッパー迄1370mm。 庫内リモコン。プラットホーム損傷箇所有り。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ