日付 : R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号 : 0538081

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年05月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0030444

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
82,176km	150PS／110KW	A/T	バキューム	長：4,270 mm 幅：1,930 mm 高：1,870 mm 門高：1,850 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロア。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー割れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。インパネポケット欠品。 エンジンキー3本(メイン×2)、ボディーキー2本。
記録簿	有（R2/8～R7/4）

タイヤ残量

単位 : mm

	5	4	
	—	—	
4	5	5	3
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F203439」	令和2年04月

【備考】断熱材：サイド・リヤ共に75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。庫内灯2ヶ。
水抜き穴前方1対。床凹み有り。内張り凹み割れ有り。リヤステップ曲がり。

直結	東プレ	XV32L0C-P 「F203439」	令和2年04月

【備考】外気温+23℃　-30℃設定　+25.5℃→-13.0℃　1h確認。　稼働時間6902h。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ