日付 : R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号 : 0538083

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和2年03月	2PG-CD5CA	アルミウィング	JNCMB02C4LU050121

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
452,544km	390PS／287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,590 mm 幅：2,370 mm 高：2,490 mm 門高：2,410 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	〇	右テールランプ水侵入(点灯OK)。
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ケ。燃料タンクキー4本。ボデーキー2本。コンソール欠品穴。アドブルーキー2本。2軸目右ショックにじみ。

記録簿　()

タイヤ残量

単位 : mm

	14	13	
	—	—	
8	9	8	9
8	9	10	9
スペア	1	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材 : スチール　備考 : スペア以外スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「20W-01138」	令和2年01月

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。パレティナガイド。後部床縞板。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。内張り損傷箇所有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ