日付：R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号：0538085

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年09月	2KG-FK61F	クレーン付平	FK61F-601286

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
233,131km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：5,040 mm　幅：2,130 mm 高：390 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ(ヤニ汚れ大)有り。エンジンキー2本（メインキー1本）。キーレスリモコン1個。
記録簿	有（H30/12、H31/2、R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
9	8	5	8
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		平成30年
【備考】丸カンフック4対。床板削れ有り。			
ラジコン	タダノ	TM-ZE304HR 「KD1143」	平成30年08月
【備考】ブーム4段。2.93t。フックイン。アウトリガー標準。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ