日付 : R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号 : 0538086

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年06月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-17027

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
464,706km	450PS／331KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 390L×1個

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有り。エンジンキー4本（メインキー2本）。
記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	13	13	
	—	—	
6	4	6	5
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 14PR	—

素材 : アルミ　備考 : スペアースチール

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ソーシン	HMV-13-B 「16-26297」	平成30年

【備考】第五輪荷重11,500kg。キャパシティー13,000kg。作業灯1ヶ。右リヤフェンダー割れ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ