日付：R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号：0538090

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年01月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0021436

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
99,270km	136PS／100KW	A/T　6速	バキューム	長：4,340 mm　幅：2,080 mm 高：360 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	風向切替不良 (デフロスター出ない)。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本(メイン1)。キャブルーフ凹み、キズ。
記録簿　有（H29/9～R5/10、R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
7	4	4	4
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール　備考：F右、R右外ショルダーひび。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年

【備考】コーション無し。床板、前壁二重張り(一部腐食有り)。引き出しフック3対。セイコーラック。ロープフック左右8対(曲がり有り)前2ケ後ろ4ケ。足掛けフック。アオリ内張り損傷箇所有り。左側工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ