日付：R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号：0538092

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年10月	TKG-FC9JKAA	アルミウィング	FC9JKA-21539

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,719km	210PS／154KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm　幅：2,405 mm 高：2,420 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー後部滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーハウジング割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ･ビス穴 有り
エンジンキー3本（メインキー2本）　燃料タンクキー2本　ボディキー2本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	225/80R17.5	

素材：スチール　備考：ミックスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCKK-MDAA8P「2TA8571」	平成28年

【備考】煽り2方開　セイコーラック1対　ラッシングレール2段　鳥居型引出しフック5対　庫内灯3個　右観音扉バンプラバー欠品

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ