日付 : R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号 : 0538093

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年09月	QKG-CYL77B	アルミ平	CYL77B-7001427

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
597,706km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,500 mm　幅：2,380 mm 高：860 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 前側一部ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター及びミラーワイパー装着（ワイパーゴム切れ）

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本、ドアキー1本

記録簿　有（R6/10、R7/10）

タイヤ残量

単位 : mm

	11	11	
	—	—	
8	8	8	8
10	10	11	10
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材 : スチール　備考 : リヤ8本再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	山本車体工業	「H28MO18」	平成28年

【備考】前壁工具入れ 4箇所、前壁ロープフック3ヶ所、作業灯2ケ、床フック21対、スタンション穴9箇所、ロープフック26対、りん木入れ、オーバーハング足掛け、リヤ煽り足掛け、5方開、リヤ煽り高さ760 mm、床板腐食箇所有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ