日付 : R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号 : 0538095

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年06月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-520841

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
577,557km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,610 mm　幅：2,410 mm 高：2,650 mm　門高：2,560 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース付近漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	キャリア取付面 フロントデフ滲み
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。オートクルーズ付き。アイドリングストップ付。キャブ左ステップ割れ。 リヤバンパー曲がり。 エンジンキー4本。キーレスリモコン1個。ボディーキー2本(固着使用不可)。
記録簿	有（H28/9～R8/3）

タイヤ残量

単位 : mm

	5	4	
	3	3	
2	3	0	0
0	0	0	0
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : スチール　備考 : スタッドレス。ノーマルタイヤ混合。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「16W-04494」	平成28年

【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。前立て凹み。左ウィング凹み・穴あき。リヤ台枠凹み。左右観音扉曲がり・凹み。アオリ内側穴あき・補修跡有り。
左右アオリ曲がり・凹み。アオリ・観音扉曲がり・すき間有り(雨漏れ有り)。床ケズレ・汚れ有。庫内ルーフ・アルミブラケット割れ有り。

【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ