日付：R8. 05/22

車両チェックシート

管理番号：0538100

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年03月	TPG-BE640E	園児バス	BE640E-200079

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78,601km	175PS／129KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	運転席吹き出し口破損
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本(メイン1)、サイドドアキー2本。車内置き去り防止安全装置付き
記録簿	有（H27/3～R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	0	1	
	—	—	
6	6	7	5
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
園児バス/ビニールシート	完成車		平成26年

【備考】定員:大人3人幼児41人。ビニール固定シート。幼児用3人掛け9列、2人掛け7列。運転席侵入防止バー。アシストグリップ欠損箇所有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	車内キズ	車内へこみ	車内穴あき	床汚れ