日付 : R8. 05/27

車両チェックシート

管理番号 : 0538105

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年03月	TPG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7067067

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
128,028km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：3,110　mm　幅：1,630　mm 高：360　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	ナビ付き アンテナ曲がり
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	後:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内、キズ、汚れ有り。灰皿欠品。
エンジンキー2本(内キーレス付1本(メインキー1本））
記録簿　有（H30/6、R1/6、R3/9～R7/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	6	
	—	—	
8	5	5	5
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		(不明)

【備考】床板2重張り。前立て角出し右側曲がり。床板補修跡有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ