日付 : R8. 05/26

車両チェックシート

管理番号 : 0538110

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年10月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-560013

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
26,701km	130PS／96KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：4,340　mm　幅：2,070　mm 高：380　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ハロゲン 左右レンズ傷あり
ウィンカー	△	後　左右レンズ亀裂
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左ミラーステイ曲がり

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。キャブバック凹み、キズ。キャブキズ補修跡あり。 エンジンキー1本（スペア無し）、キーレスリモコン1個。
記録簿	有（H30/1～R7/7）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	6		
	—	—		
6	6	6	6	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「51EH 2324R 0513」	平成29年

【備考】アオリロープ穴2対。ボデー補修塗装。左右サイドバンパー曲がり。　前立て曲がり。前立て板曲がり。リヤアオリ内側板曲がり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ